

LICEO E ISTITUTO TECNICO “ERASMO DA ROTTERDAM”

Liceo Artistico indirizzo Grafica - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
ITI Informatica e Telecomunicazioni - ITI Costruzioni, Ambiente e Territorio
Via Varalli, 24 - 20021 BOLLATE (MI) Tel. 023506460/75 - MITD450009 – C.F.97068290150

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



CIRCOLARE N. 263

DATA	23/04/2026
A	Personale Docente e ATA Addetti antincendio RLS DSGA
OGGETTO	Comunicazione urgente ai sensi del D.M. 31 marzo 2026 – Misure di prevenzione incendi e informativa sui rischi specifici

Si informa tutto il personale in indirizzo che questa Dirigenza, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 31 marzo 2026 e dell'**art. 18, comma 3 del D. Lgs 81/2008**, ha provveduto ad inoltrare formale comunicazione tramite PEC all'Ente Proprietario dell'immobile.0

Con tale atto è stato richiesto l'aggiornamento certo della situazione relativa al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e la definizione del cronoprogramma per gli adeguamenti strutturali e impiantistici necessari entro le scadenze di legge (9 mesi dalla pubblicazione del decreto per i requisiti prioritari e 31 dicembre 2027 per l'adeguamento completo).

1. Misure di prevenzione interne obbligatorie

Nelle more di un riscontro ufficiale e del completamento dei lavori, al fine di garantire la massima sicurezza possibile e mitigare il rischio aggiuntivo, tutto il personale e i preposti sono invitati a osservare rigorosamente le seguenti misure gestionali:

- **limitazione del carico di incendio:** è fatto divieto di accumulare materiali combustibili (carta, arredi non necessari, imballaggi) oltre i valori compatibili con le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture esistenti;
- **eliminazione materiali non idonei:** devono essere rimossi o segnalati per lo smaltimento materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste dalla normativa vigente;

- **gestione dell'affollamento:** i preposti devono garantire che la distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, segnalando immediatamente eventuali situazioni di sovraffollamento che possano pregiudicare la rapidità dell'evacuazione;
- **attività di sorveglianza:** deve essere attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, l'assenza di danni materiali e, soprattutto, la facile accessibilità e pervietà delle vie di uscita e delle attrezzature antincendio.

2. Informativa sui rischi specifici (Art. 2, comma 3, lett. g)

La presente comunicazione assolve altresì alla funzione di **informativa preventiva** circa i rischi specifici derivanti dal mancato completamento dell'adeguamento antincendio dell'attività.

Si rende noto che la parziale difformità dell'edificio rispetto alle norme tecniche definitive richiede una soglia di attenzione superiore e una collaborazione attiva da parte di tutti i lavoratori. Il rischio derivante da tali carenze è mitigato proprio attraverso l'applicazione rigorosa delle misure gestionali sopra descritte e delle procedure di emergenza vigenti.

Ulteriori integrazioni informative, esercitazioni supplementari e percorsi formativi specifici (tipo 3-FOR) verranno programmati non appena l'Ente Proprietario fornirà i dati tecnici e i dettagli necessari sulla natura delle carenze strutturali.

Si confida nella consueta collaborazione professionale per la tutela dell'incolumità di tutta la comunità scolastica.

Distinti Saluti



Il Dirigente Scolastico
Rosalia Lucia Pulia